

Dane kontaktowe:

Firma:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Email:

Telefon:

Logo:

Klient:

Audytor:

Dane podstawowe projektu

Data importu	27.11.2022	Emisja CO2:	0.527 kg/kWh
Podstawa kalkulacji kosztów:		Moc specyficzna:	0.12 kWh / m³
Koszty sprężonego powietrza	150 zł / 1000 m³	Cena elektryczności:	zł / kWh
Roczne godziny pracy:	8064 h		

Wynik:

Liczba wycieków:	9
Całkowity wskaźnik wycieku:	390,938 ltr/min
Koszt całkowity przez Rok:	28 372,63 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok:	13,01 tony

Poprawa:

Liczba naprawionych wycieków:	0
Wskaźnik zredukowanych wycieków:	0 ltr/min
Redukcja kosztów przez Rok:	0 zł
Redukcja emisji CO2 przez Rok:	0 tony

Odsetek:

0 %
0 %



Etykieta wycieku: 1

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:32:08
Wskaźnik wycieku: 2,501 ltr/min
Koszty przez Rok: 181,5 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 0,08 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka: Zasilanie silownika

Części zamienne:

Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 2

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:34:24
Wskaźnik wycieku: 38,37 ltr/min
Koszty przez Rok: 2 784,75 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 1,28 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka: Zasilanie pistoletu do przedmuchu

Części zamienne:


Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 3

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:36:34
Wskaźnik wycieku: 58,893 ltr/min
Koszty przez Rok: 4 274,22 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 1,96 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka: Szklanka filtra powietrza

Części zamienne:

Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 4

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:36:54
Wskaźnik wycieku: > 64,624 ltr/min
Koszty przez Rok: > 4 690,13 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 2,15 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka:

Części zamienne:

Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 5

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:41:04
Wskaźnik wycieku: > 124 ltr/min
Koszty przez Rok: > 8 999,42 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 4,12 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka:

Reduktor

Części zamienne:

Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 6

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:47:35
Wskaźnik wycieku: 2,317 ltr/min
Koszty przez Rok: 168,14 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 0,08 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka:

Blok przygotowania powietrza

Części zamienne:


Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 7

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:48:53
Wskaźnik wycieku: 0,558 ltr/min
Koszty przez Rok: 40,49 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 0,02 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka: Zbiornik sprężonego powietrza

Części zamienne:


Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 8

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 14:59:53
Wskaźnik wycieku: 4,715 ltr/min
Koszty przez Rok: 342,18 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 0,16 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka: Połączenie przewodów spr. powietrza

Części zamienne:

Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:



Etykieta wycieku: 10

Budynek - Miejsce: ? - Hala
Data Czas: 25.11.2022 15:01:58
Wskaźnik wycieku: 94,96 ltr/min
Koszty przez Rok: 6 891,8 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok: 3,16 tony
Priorytet:
Komentarz:

Naprawa nieszczelności pod ciśnieniem?

Usterka: Elektrozawór

Części zamienne:

Pomiar:

Uwaga:

Status:

rozwiązany w:

rozwiązany przez:

Wynik:

Liczba wycieków:	9
Całkowity wskaźnik wycieku:	390,938 ltr/min
Koszt całkowity przez Rok:	28 372,63 zł
Całkowita emisja CO2 przez Rok:	13,01 tony

Poprawa:

Liczba naprawionych wycieków:	0
Wskaźnik zredukowanych wycieków:	0 ltr/min
Redukcja kosztów przez Rok:	0 zł
Redukcja emisji CO2 przez Rok:	0 tony

Odsetek:

0 %
0 %